

通学路対策箇所一覧

河合町

学校	No.	場所	状況	対策	備考
一 小	1	西穴闇消防屯所前交差点	交通量が多く、横断者の歩行スペースがない	・横断歩道の設置(西和警察署) ・路面標示の改修(町・まちづくり推進課)	対策済
	2	西穴闇児童館前町道	坂道で車速が高く歩道がない	・路側線の設置(町・まちづくり推進課)	対策済
	3	小学校南前踏切付近	踏切内幅員が狭く、児童と車が輻輳する	・路面標示の設置(町・まちづくり推進課)	対策済
	4	長楽不毛田川側道	隣接する川の管理道路に落下防止柵がない	・注意喚起看板の設置(町・安心安全推進課) ・児童生徒に安全指導強化(学校)	対策済
	5	穴闇17県道	交通量が多く、道路東側住宅地への歩道がない	・外側線の設置(県・高田土木事務所) ・通学路看板設置(町・安心安全推進課)	対策済
	6	池部1丁目6県道	横断者の歩道スペースがない	・横断歩道の設置の検討(西和警察署)→横断歩道設置は困難と判断し、近くの横断歩道に迂回する ・通学路等看板の設置(町・安心安全推進課)	対策済
	7	池部駅前踏切付近	横断者の歩道スペースがない	・カラー舗装帯の設置(県・高田土木事務所) ・通学路等看板の設置(町・安心安全推進課)	対策済
二 小	8	中山台ショッピングセンター南東交差点	歩道、横断歩道はあるが、坂で車速が高い	・信号機設置の検討(西和警察署)→交差点内をカラー舗装する(町・まちづくり推進課) ・注意喚起看板の設置(町・安心安全推進課)	対策済 信号機設置済

学校	No.	場所	状況	対策	備考
二小・二中	9	河合町中山台町道16-5号線、16-22号線歩道	歩道幅員が狭いうえに街路樹等の植え込みが歩行者の妨げになり通行者同士の接触により車道に落ちる危険がある。	・街路樹等の撤去。(町・教育総務課)	対策済
	10	中山田公園横東側三叉路交差点 町道16-23号線、16-22号線合流部	現状、三叉路交差点の横断歩道が非常に長い横断歩道になっているため車重視の道路形態なので歩行者には危険である。	・交差点の改良及び歩行者の溜り設置確保。 (町・教育総務課)	対策済
	11	町道17-21号線の高塚橋	橋自体の幅員が狭く、歩行者と車両との危険性が高い。	・高塚橋内の歩道設置及び高塚橋周りの改修。 (町・教育総務課)	対策済
一小	12	川合内6-22号線	狭い道幅で人氣が少なく防犯上危険。	・警察パトロール、防犯パトロール及びボランティア等による見守りの強化。 (西和警察署)(町・安心安全推進課)	対策済
二小	13	葉井内10-2号線	一部竹林に覆われた人氣が少なく防犯上危険。	・警察パトロール、防犯パトロール及びボランティア等による見守りの強化。 (西和警察署)(町・安心安全推進課)	対策済
	14	大輪田内9-17号線、9-15号線	狭い道幅で人氣が少なく防犯上危険。	・警察パトロール、防犯パトロール及びボランティア等による見守りの強化。 (西和警察署)(町・安心安全推進課)	対策済
一小	15	5-15号線のアベールからつけもとまで緩やかなカーブ	緩やかなカーブになっており道幅も狭くスピードも出がちで危険である。	・外側線、ダイヤマーク等の復旧。 (町・安心安全推進課)	対策済
	16	県道132号線、佐味田池田池前交差点	信号機の設置している交差点ですが溜まりが小さいので待機場所の強化。	・横断待機場所安全確保の車止め設置。 (県・高田土木事務所)	対策済
	17	池部内2-12号線	池部3丁目13から県道36号線の間道幅が狭く歩道等がないため危険。	・注意喚起看板設置。 (町・安心安全推進課)	対策済

学校	No.	場所	状況	対策	備考
二小	18	星和台サン歯科前交差点、県道天理王寺線36号線	交差点の交通量も多く待機場所の保護が必要。	・横断待機場所安全確保の車止め設置。 (県・高田土木事務所)	対策済
	19	町道15-7号線、赤田池公園東側交差	交差点は変則的な交差点のため危険。	・注意喚起看板設置。 (町・安心安全推進課)	対策済
	20	高塚台2丁目アトリエドリームオノ前交差点、県道36号線	交通量も多く待機場所の保護が必要。	・統合により通学路ルート変更。(学校)	対策済
一中	21	穴闇内の県道132号線	穴闇96-1から103-1の区間だけ歩道がないので危険。	・通学路ルート変更。(学校)	対策済
保育園	22	町道7-53号線	西穴闇保育所南側入口前横断歩道がなく外側線が消えているので危険。	・外側線復旧。(町・まちづくり推進課) ・注意喚起看板設置。(町・安心安全推進課)	対策済
	23	西穴闇消防屯所、心の交流センター前交差点、町道7-46号線	西穴闇保育園お散歩道において、この交差点内に横断歩道がないため危険。	・注意看板設置、またR2年度西穴闇保育所閉園のため、お散歩コースがなくなる。 (町・安心安全推進課)	対策済
	24	西穴闇保育所北側、町道7-5号線	西穴闇保育所北側道路が道が狭く歩道がないため危険。	・注意看板設置、またR2年度西穴闇保育所閉園のため、お散歩コースがなくなる。 (町・安心安全推進課)	対策済
	25	西穴闇231-10付近交差点、町道1-3号線	西穴闇231-10付近交差点縦断側の横断に対して横断歩道がないため危険。	・注意看板設置、またR2年度西穴闇保育所閉園のため、お散歩コースがなくなる。 (町・安心安全推進課)	対策済
	26	河合町水道局東側付近、町道1-3号線	河合町水道局東側付近の歩道部が狭いので危険。	・注意看板設置、またR2年度西穴闇保育所閉園のため、お散歩コースがなくなる。 (町・安心安全推進課)	対策済

学校	No.	場所	状況	対策	備考
二小	27	広瀬台3丁目6セブンイレブン横交差点、町道1-2号線、町道14-4号線、町道15-7号線	交差点での事故も多く待機場所の安全確保。	・横断待機場所安全確保の車止め設置。 (町・まちづくり推進課)	対策済
	28	中山台2丁目7イオン西大和北東交差点、県道36号線	交差点での事故も多く待機場所の安全確保。	・横断待機場所安全確保の車止め設置。 (県・高田土木事務所)	対策済
	29	大城橋南詰高塚台交差点、県道36号線	交差点での事故も多く待機場所の安全確保。	・横断待機場所安全確保の車止め設置。 (県・高田土木事務所)	対策済
一小	30	佐味田橋内、県道132号線	佐味田橋交差点で事故も多く待機場所等の安全確保。	・横断待機場所安全確保の車止め設置。 (県・高田土木事務所) ・横断歩道白線等補修。(町・安心安全推進課)	対策済 (車止め設置令和4年度予定)
	31	池部佐味田川押しボタン式信号機箇所、県道132号線	押しボタン信号機箇所であり、車両のスピードが気になる場所。	・横断待機場所安全確保の車止め設置。 (県・高田土木事務所)	令和4年度予定
	32	穴間内大塚台入口付近、県道132号線	抜け道のため車両のスピードが出て危険。	・注意喚起看板設置。 (町・安心安全推進課)	対策済
二小	33	旧イオン南側付近、町道16-5号線	抜け道のため車両のスピードが出て危険。	・横断待機場所安全確保の車止め補強。 (町・まちづくり推進課)	対策済