

**平成24年度
河合町バリアフリー基本構想策定協議会
現地点検 結果報告**

河合町バリアフリー基本構想策定協議会

1. 現地点検（まち歩き）について

1-1 現地点検（まち歩き）の概要

河合町バリアフリー基本構想策定協議会では、生活関連経路や生活関連施設等を、協議会が現地点検（まち歩き）を実施し、課題や現況の把握を行った。

以下に、現地点検（まち歩き）の概要を示す。

場 所： 奈良県北葛城郡河合町

会 場： 河合町役場 3階 第6会議室

日 時： 平成24年10月3日（水）

午後1時30分から午後4時まで

参 加 者：

河合町バリアフリー基本構想策定協議会委員 16名（内、代理3名）

高齢者・障がい者団体など 14名

協議会事務局 8名

コンサルタント（株）長大 8名（内2名運転のみ）

計46名

調査場所：近畿日本鉄道 田原本線 大輪田駅周辺

（同上） 佐味田川駅周辺

（同上） 池部駅周辺

※3班に分かれて調査を実施する。

2. 当日のスケジュール

以下に、全体スケジュールを示す。

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. 開会 | 13:30 ~ 13:35 (5分) |
| 協議会会長（荒木副町長）あいさつ | |
| 2. 全体説明 | 13:35 ~ 13:45 (10分) |
| 1) 現地点検（まち歩き）の主旨 | |
| 2) 現地点検（まち歩き）の方法 | |
| 3) 現地点検（まち歩き）の注意事項 | |
| 3. 個別説明 | 13:45 ~ 13:50 (5分) |
| — 現地へ移動 — | 13:50 ~ 14:05 (15分) |
| 4. 現地点検（まち歩き） | 14:05 ~ 15:05 (60分) |
| — 役場へ移動 — | 15:05 ~ 15:20 (15分) |
| 5. 点検内容の取りまとめ | 15:20 ~ 15:50 (30分) |
| 1) 点検内容整理 | 15:20 ~ 15:40 (20分) |
| 2) 報告 | 15:40 ~ 15:50 (10分) (1班3分程度) |
| 6. まとめ | 15:50 ~ 16:00 (10分) |



3. 現地点検

3-1 現地点検項目

以下に、各施設の調査項目を示す。

箇所			内容	
鉄道駅	アプローチ	駅前広場		車椅子対応駐車場の有無、照明の有無、周辺地図の有無
		通路		幅員（広い、狭い）、視覚障害者誘導用ブロックの有無、段差、スロープの有無、滑りにくさ
		上下移動	階段	幅員、手摺り、点状ブロックの有無、段鼻の識別、滑りにくさ、スロープの有無、等
			スロープ	スロープの有無、通路幅員、勾配
	駅構内	券売機・窓口		車椅子による利用、ボタンの位置、点字の有無、等
		改札		通路幅（広い、狭い）、有人・無人
		上下移動	階段	幅員、手摺り、点状ブロックの有無、段鼻の識別、滑りにくさ、等
			昇降機	エレベーター、エスカレーターの有無
			スロープ	スロープの有無、通路幅員、勾配
		トイレ	トイレ	多目的トイレの有無、点字の有無、段差、通路幅、洋式便座の有無、水栓レバー、等
			洗面台	鏡、洗面台の高さ、車椅子による利用
	ホーム	安全対策		視覚障害者注意喚起用ブロックの状況、電車接近警告、ホーム端の柵、緊急停止ボタン、ホーム下避難所、等
		電車の乗降		段差、隙間、等
		案内		音声アナウンス、案内表示、点字表示、等

箇所			内容	
施設	出入口		スロープの有無、自動扉、通路幅員、視覚障害者誘導用ブロックの有無、段差、滑りにくさ	
			視覚障害者誘導用ブロック設置状況(色・材質・大きさ・配置)	
	駐車場		車椅子対応駐車場の有無、照明の有無	
			視覚障害者誘導用ブロック設置状況(色・材質・大きさ・配置)	
	施設内	トイレ	トイレ	多目的トイレの有無、点字の有無、段差、通路幅、洋式便座の有無、水栓レバー、等
			洗面台	鏡、洗面台の高さ、車椅子による利用
		昇降機	エレベーター	カゴの幅・奥行、制御パネル、音声装置、等
			エスカレーター	平坦部の有無、昇降(上り下り)の有無
			階段	幅員、手摺り、点状ブロックの有無、段鼻の識別、滑りにくさ、等
			スロープ	スロープの有無、通路幅員、勾配
案内表示		案内所、各施設、トイレ、エレベーター、エスカレーター、非常口などの案内		

箇所			内容
道路	歩道	平坦性	段差、勾配、舗装の状態(凹凸)
		誘導性	視覚障害者誘導用ブロック設置状況(色・材質・大きさ・配置)
		狭隘性	歩道幅員、障害物(電柱、標識、看板、陳列物など)
		安全性	歩車分離の状況、照明など)
	信号交差点	平坦性	段差、勾配、舗装の状態(凹凸)
		誘導性	視覚障害者誘導用ブロック設置状況(色・材質・大きさ・配置)
		狭隘性	歩道幅員、障害物(電柱、標識、看板、陳列物など)
		安全性	信号機(音響式信号機の有無、等)、防護柵の有無
	バス停	平坦性	段差、勾配、舗装の状態(凹凸)
		誘導性	視覚障害者誘導用ブロック設置状況(色・材質・大きさ・配置)
		狭隘性	歩道幅員、障害物(電柱、標識、看板、陳列物など)
		安全性	照明の有無
		快適性	上屋(屋根)、ベンチ、時刻表などの案内表示

3-2 現地点検コース

【1班】


- ①役場→大輪田駅→西大和保育園→西大和星和台郵便局→南都銀行→役場出張所→西大和地区公民館
- ②役場→大輪田駅→イオン西大和店→西大和地区公民館

【2班】

- ①役場→佐味田川駅→万代河合町店→第三小学校→文化会館・図書館
- ②役場→佐味田川駅→ユニクロ西大和店→第三小学校→文化会館・図書館

【3班】

- ①役場→池部駅→保健・障害福祉センター→第一小学校・第一中学校→中央体育館・公民館
- ②役場→保健・障害福祉センター→第一小学校・第一中学校→中央体育館・公民館




詳細な現地点検コース及び現地点検の写真を次頁以降に示す。

まち歩きの様子

第1班

①役場→大輪田駅→西大和保育園→西大和星和台郵便局→南都銀行→役場出張所→西大和地区公民館

②役場→大輪田駅→イオン西大和店→西大和地区公民館



第2班

①役場→佐味田川駅→万代河合町店→第三小学校→文化会館・図書館


②役場→佐味田川駅→ユニクロ西大和店→第三小学校→文化会館・図書館



第3班

①役場→池部駅→保健・障害福祉センター→第一小学校・第一中学校→中央体育館・公民館

②役場→保健・障害福祉センター→第一小学校・第一中学校→中央体育館・公民館





4. ワークショップにおいて出された主な意見（各班）

以下に、ワークショップにおいて出された主な意見を示す。

第1班：大輪田駅	
指摘	駅：改札前のアプローチの道路幅が狭い。音声案内が無い。車椅子対応トイレが無い。エレベーターやエスカレーターが無い。視覚障がい者に対する配慮が欠けている。 郵便局：スロープ、階段がきつい。ドアの前が狭い。駐車場が使いにくい。 銀行：新しく使いやすい 交差点：歩行者信号時間が短い。大きな問題点はない。 イオン：点字ブロックが全く無い。 出張所：スロープ横段差。ドアが重い。トイレ使いにくく車椅子の利用は無理。 公民館：スロープ幅狭い。トイレは（簡易洋式トイレはあるものの）古く狭い。 歩道：横方向の勾配がある。 歩道：植栽マスが障害となっている。
案 提	歩道：側溝に蓋を設置し幅員を広くする。分離されていない歩行者と車の混在部は歩車境界に防護柵を設置する。
第2班：佐味田川駅	
指摘	駅：階段のみで、ホームや改札に行けない。高齢者には不向き。周辺は老人が多い。 ユニクロ：トイレに行くことはあまりないが。相互通行が困難である。 万代：バリアフリー化がなされているが、しかし点字ブロック上に商品カートが置いてあった。 第三小学校：門扉に段差。校門から玄関の勾配がきつい。トイレは男子用のみ。運動場におりられない。 文化会館：屋外は、バリアフリー対応がなされている。施設内誘導が少ない。 歩道（文化会館前）：舗装の見た目は良いが、凹凸が確認される。 文化会館へお出迎えをする際には、駐車場に駐車しないといけない。
案 提	駅：北側にホームをつければよい。近鉄のドアが両方とも開けば問題ないのでは。 駅：鉄道駅のトイレの1つは洋式が欲しい。
第3班：池部駅	
指摘	駅：駅員がいないので改札口の中央のスペースはいらない。行き先の文字が小さい。駅内でアナウンスが無い。 町役場前：スロープが直角。車椅子で曲がりにくい。 中央公民館：多目的トイレは車椅子にとって使いにくい（転回ができない）。女子トイレは段差がある、ドアが閉まりにくい。エレベーターが無い。 歩道（保健センター前、第一中学～天理王寺線）：歩道が無い。 歩道（跨道橋から天理王寺線へのアプローチ）：車椅子単独で降りるのは危ない。また、車椅子で上れない。 歩道（交差点～町役場）：横断時に危ない。 交差点（天理王寺線）：横断歩道の信号機に音声が無い。 横断歩道（役場と公民館の間）：信号機があった方がよい。

第1班とりまとめ模造紙





第3班とりまとめ模造紙



総括（主な意見）**1) 鉄道駅について（大輪田駅、佐味田川駅、池部駅）**

3 駅とも無人駅である。池部駅以外は階段が設置されており車椅子利用は介助が必要である。トイレは多目的トイレ（車椅子使用等）が設置されていない。点字ブロックは設置されているが音声案内が無く視覚障がい者への安全配慮が不足している。

2) 商業施設について（イオン、万代、ユニクロ）

車椅子対応駐車場は整備されている。イオンは点字ブロックが設置されていない。トイレは多目的トイレ（車椅子使用等）が設置されている。

3) 金融機関について（郵便局、銀行）

比較的新しい南都銀行は段差解消、自動ドア等バリアフリー対応している。郵便局は非対応であった。

4) 公共施設について（公民館・文化会館・図書館）

比較的新しい文化会館・図書館は段差解消、自動ドア、多目的トイレ等バリアフリー対応しているが、屋内の点字ブロックは設置されていなかった。公民館は比較的古い建物のため、スロープや洋式トイレ等、後付け整備のため車椅子等の実質利用が困難な箇所もある。

5) 道路・交差点について

歩行者と車が混在する道路、歩道が整備されていても幅員が狭いあるいは横断勾配が急な箇所がある。交差点は音声案内が設置されていない。

ワークショップ・発表の様子

第1班	第2班	第3班
		
		

5. 確認された問題点

以下に、協議会による現地点検（まち歩き）において確認された問題点を示す。

5-1 鉄道駅

(1) 大輪田駅

アプローチに関する問題点  駅前広場から改札までは、車道（歩車共存）を横断する。	アプローチに関する問題点  駅前広場の歩道からは 2 箇所の階段が設置されており、手摺り、点字ブロックは有る。	アプローチに関する問題点  駅前広場から券売機、改札へは、段差がある。車道は幅員 2m で小型乗用車程度の通行は可能。
アプローチに関する問題点  歩行者通行部分が途切れており、歩行者は車道を通行する。	改札に関する問題点  車椅子が改札を通行する際は、扉を開閉する必要がある。	改札に関する問題点  無人のため、インターホンにより遠隔での対応となる。
券売機に関する問題点  券売機位置が高く、下空間も狭い。点字による案内板はある。	駅構内に関する問題点  上下移動は階段のみ。手摺りには点字案内表示あり。	ホームに関する問題点  時刻表はあるが、列車案内(音声、表示)は無く、列車接近案内や緊急時の設備についても無い。

ホームに関する問題点



点字ブロックは線路側を認識できるタイプでは無い。

ホームに関する問題点



転落防止のためのホーム端の柵は無い（線路内立入禁止の柵はある）。

トイレに関する問題点



多目的トイレ、洋式便座は無い。

(2) 佐味田川駅

案内に関する問題点



駅前周辺地図が無い。

アプローチに関する問題点



エレベーター等の昇降機や、スロープが無い。

券売機に関する問題点



券売機は、車椅子利用者には、使いづらい。

改札に関する問題点



車椅子用通路は閉まっている。

駅構内に関する問題点



エレベーターやスロープが無い。

トイレに関する問題点



障がい者等に配慮されたトイレが無い。

ホームに関する問題点	ホームに関する問題点	案内等に関する問題点
 電車接近警告が無い。	 緊急停止ボタンない。	 音声アナウンス、案内表示等はない。

(3) 池部駅

改札に関する問題点	案内に関する問題点	案内に関する問題点
 改札の中央部分が要らない。	 行き先の文字が小さい。	 アナウンスが無い。

5-2 公共施設

(1) 河合町役場

出入口に関する問題点	アプローチに関する問題点	アプローチに関する問題点
 スロープはあるが、直角に折り返しのため、車椅子で曲がりにくい。	 勾配が急なため、特に車椅子は危険で利用できない。	 中央部の石畳は歩きにくい。両側の舗装は、良い。

アプローチに関する問題点



手すりは、もう少し低いほうが
いいと思われる。

アプローチに関する問題点



門の下に段差がある。

(2) 役場出張所

アプローチに関する問題点



自動扉が無い。

アプローチに関する問題点



点字ブロックが無い

(3) 中央公民館

アプローチに関する問題点



点字ブロックが設置されてい
ない。

トイレに関する問題点



多目的トイレが使いづらい。

トイレに関する問題点



女子トイレに段差があり、戸が
閉まりにくい。

施設内における問題点



エレベーターが無い。

(4) 文化会館まほろばホール

施設内の問題点	案内に関する問題点
	
施設内には、点字ブロックが無い。	施設内案内看板がを見つけにくい (トイレの位置がわかりにくい)。

(5) 西大和地区公民館

アプローチに関する問題点	アプローチに関する問題点	アプローチに関する問題点
		
スロープが無い。	点字ブロックが無い。滑りやすい素材が使用されている。	自動扉がなく、開閉に力がいる。

駐車場における問題点	トイレに関する問題点	駐車場における問題点
		
車椅子対応駐車場が無い。駐車場に点字ブロックが無い。	障がい者に配慮したトイレが無い。	階段に点字ブロックが無い。

5-3 商業施設

(1) イオン西大和店

出入口に関する問題点



出入口に点字ブロックが無い。

駐車場に関する問題点



駐車場に段差がある。駐車場に点字ブロックが無い。

トイレに関する問題点



施設内の多目的トイレの点字が無い。

施設内に関する問題点



施設内のエレベーターの音声装置が無い。

(2) 万代河合町店

アプローチに関する問題点



点字ブロック上に、商品置かれている。

(3) ユニクロ西大和店

トイレに関する問題点



トイレへのアプローチが狭い。

5-4 福祉施設（保健センター・障害福祉センター）

アプローチに関する問題点



勾配がある。

アプローチに関する問題点



側溝のグレーチングの目地を変更したほうが安全である。

トイレに関する問題点



多目的トイレの蛇口が使いにくい。

トイレに関する問題点



多目的トイレの洗浄ボタンの位置が使用しづらい。またトイレに非常用ブザーが無い。

トイレに関する問題点



荷物を置く棚が無い。

施設内における問題点



階段の段鼻の識別が無い。

5-5 教育機関

(1) 第三小学校

アプローチに関する問題点	アプローチに関する問題点	アプローチに関する問題点
		
門扉に段差がある。	玄関までの勾配がきつい。	運動場に車椅子では降りられない。

(2) 第一小学校・第一中学校

アプローチに関する問題点

通路が狭い。車椅子では、使用しにくい。

5-6 金融機関

(1) 西大和星和郵便局

アプローチに関する問題点	駐車場に関する問題点
	
出入口は、階段のみであり、かつ狭い。	駐車場は、障がい者に配慮されていない。

5-7 道路・歩道

(1) 大輪田駅周辺



①横方向の勾配がきつい。



②植栽マスが障害となる。



③信号が変わる時間が短い。



④側溝に蓋をし、歩行空間を拡充。

(2) 佐味田川駅周辺




①乗り入れ部が必要。



②インターロッキング舗装に段差がある。

(3) 池部駅周辺



①勾配がきつい。



②歩道が狭い。



③線路方向に下り勾配がある。



④幅員が狭い・歩道が無い。



⑤車止めが歩行空間を狭めている。



⑥横断勾配がある。



⑦勾配がきつい。



⑧勾配がきつい。



⑨段差がある。



⑩歩道が狭く、相互通行が難しい。



⑪横断歩道などが無い。



⑫勾配がきつい。