

令和4年度 河合第一小学校区内危険箇所一覧

No.	地区名	箇所名	現状	合同点検有無	対処(R5年1月時点)
1	大塚台	県道穴間59-9大塚台入口部	堀の瓦が割れて落ちている。地震などでまた落ちる可能性がある。	無	児童生徒へ指導済
2	緑ヶ丘	池部3丁目80r9電信柱付近	看板劣化。	無	安:令和3年度看板設置済
3	緑ヶ丘	池部3丁目12番地8横道路	見通しが悪く道路幅が狭い、通学路の表示がない。	無	安:令和3年度看板設置済
4	緑ヶ丘	第一小学校南側踏切	下校時、高学年児童が遮断機が下がりかけているのをくぐって遊んでいたことがある。	無	安:交通安全教室、下校会等で指導。登下校の注意についての資料を児童に配布予定。
5	穴間	県道天理王寺線、新西山橋付近	交通量が多く、新西山橋のバッキンが割れている。	無	高:橋梁点検を活用し検討。 安:令和5年1月16日交差点南東角に「横断歩行者注意」看板設置。
6	山坊	県道山坊、佐味田交差点	木の葉が電線にかかっている。	無	地:町道に関しては適宜草刈りを実施
7	山坊	県道点滅信号橋対岸西側川沿い付近	歩道通行時、草が接触。	無	高:対応済。(河川除草範囲内) 地:町道に関しては適宜草刈りを実施
8	山坊	県道点滅信号橋対岸西側付近	とびだしくんの看板劣化。	無	安:今年度中に飛び出し看板を撤去し、「歩行者注意」の啓発看板を設置。
9	山坊	久美ヶ丘東公園東側口中原橋付近	歩道通行時木の枝が出ていて危険。	無	高:対応済。(河川除草範囲内) 地:町道に関しては適宜草刈りを実施
10	泉台	平山橋	交通量が多い。	無	安:泉台自治会長から依頼を受け、自治会長と現場確認を実施。令和4年9月29日「住宅地最徐行」×2「歩行者注意」、「スピード落とせ」看板を設置。
11	泉台	泉台集会所前道路	北側の坂道から車が上ってくる。車の台数も多くスピードも出ていて危険。	無	安:同上
12	泉台	泉台3丁目19番地7から県道への道路	抜け道でカーブも多くスピードが出ていて危険。	無	ま:点検対象とするか会議で決定 安:同上 →来年度合同点検。

No.	地区名	箇所名	現状	合同点検有無	対処(R5年1月時点)
13	佐味田	県道池田池交差点、信号付近	交通量が多く、横断歩道がなく危険。	無	西:場所が判明すれば検討。 安:令和3年10月7日「通学路注意」看板設置。
14	西穴間	西穴間保育所北側道路、東洋ペーカリー侵入交差点	旧西穴間保育園から西穴間交差点に通抜け道路のため危険。	無	安:令和4年8月29日「歩行者注意」×2看板設置。
15	西穴間	児童館・心の交流センター前道路	坂道のため高低差があり、また道幅も狭く見通しが悪い	無	ま:点検対象とするか会議で決定 地:町道に関しては適宜草刈りを実施
16	市場	安田石材店横交差点	車両が多く児童が待機するスペースが狭い。	有	ま:令和5年度にて対策工事を実施予定。 ポストコーンの設置若しくは路面標示 安:令和4年8月29日「歩行者注意」×2、「飛び出し注意」看板設置。
17	城古	田畑木材付近交差点	通り抜けの車が多くスピードも出ているので危険。	無	ま:点検対象とするか会議で決定 安:令和1年設置済み。現場確認したが劣化なし。
18	城古	県道斑鳩高田線城古歩道橋	歩道橋の途中にエキスパンの劣化がみられる。	無	高:現在対応中。(穴間歩道橋)
19	城古	福井金物店横T路地	カーブミラーはあるが看板がないので不安。	無	安:「飛び出し注意」看板今年度中に設置予定。
20	長楽	長楽入口旧県道部	通り抜けの道路のため車のスピードがでて危険。	有	ま:令和5年度にて対策工事を実施予定。 (外側線の設置と路面標示(文字)の設置) 安:令和4年8月31日「スピード落とせ」看板増設(南行)
21	長楽	つけもと横T字路	通り抜けの道路のため車のスピードがでて危険。	有	ま:同上 安:令和4年4月東行き「この先交差点」、北行き「通学路注意」、南行き「通学路注意」看板設置。
22	長楽	長楽216番地横道路	通り抜けの道路のため車のスピードがでて危険。	有	ま:同上
23	穴間	長林寺横道路	道幅が狭く朝登校時に大きな車が通行することがある。	無	安:令和4年8月31日神社北側道、西側道に「歩行者注意」看板設置。
24	穴間	県道天理王寺線穴間みつけ橋横歩道付近	草で歩道が狭くなっている	無	高:対応済。(道路除草範囲内)
25	穴間	県道天理王寺線穴間みつけ橋横歩道から東側歩道	草で歩道が狭くなっている	無	高:対応済。(道路除草範囲内)

No.	地区名	箇所名	現状	合同 点検 有無	対処(R5年1月時点)
26	池部	第一小学校北東側	看板腐食	無	安:令和4年8月18日撤去「学童多し注意」看板交換。
27	池部	池部1丁目14近鉄側道	細い路地で西から来る車が危ない。	無	過去に看板設置済。児童生徒へ指導済。
28	池部	県道河合大和高田線、池部2丁目1-16付近	カーブなので車両のスピードが出て危険	無	安:令和3年8月27日「スピード落とせ」看板設置。
29	池部	県道河合大和高田線、池部2丁目2付近	とびだしくんの看板劣化及び目立つところへ。	無	安:当課で設置した飛び出しぼうや看板ではない。撤去してよいのであれば今年度中に電柱に「飛び出し注意」看板を設置予定。

令和4年度 第二小学校区内危険箇所一覧

No.	地区名	箇所名	現状	合同点検有無	対処(R5年1月時点)
1	中山台	中山台モンシェリー南側交差点	止まってくれない車が多い。	無	安:令和4年8月19日「スピード落とせ」×2、「横断歩行者注意」看板設置。
2	中山台	中山台イオン東側県道交差点	子どもも歩道ぎりぎり立っていて、交通量が多くスピードも出ている危険。	無	高:待機場所安全確保対策として車止めを設置済。
3	星和台	第二小学校東側交差点	朝の進入禁止時間帯に車が進入してくる。	無	西:取締りの実施 安:令和4年4月12日「通行禁止」大型看板×3、8月18日小型看板×6設置。
4	大輪田	大輪田駅前ロータリー	駐輪所に止めるバイク及び自転車が集合場所をかなりの速度で通過する。昨年度までは注意看板があったのに今はな	無	西:警戒活動等の実施
5	大輪田	大輪田駅前交差点	交通量が多くスピードも出て、横断歩道も長いので歩行者がいても車が止まってくれないので危険。	有	西:信号機の設置については交通量が少ないこと等から不可 安:令和4年9月1日「歩行者に注意」看板設置。
6	大輪田	大輪田駅北東側地区	道幅が狭く歩道及び車道の区別がないため危険。	有	西:通行禁止にあつては付近住民の同意が必要 安:令和5年1月16日大輪田駅踏切北側に「住宅地内最徐行」看板設置。ガード下、ガード先板の頂上啓発看板劣化無し。
7	広瀬台	広瀬台3丁目セブンイレブン交差点	住宅街からの車両が多く危険。	無	安:信号機の設置の条件に満たさないので信号機の設置は難しいので、令和4年11月9日 南北道の劣化した看板を交換、増設、東西道も「事故多発注意」「交通事故多発」看板設置。
8	広瀬台	広瀬台と星和台の境目のHONDA・南都銀行からセブンイレブンにかけての道路	道路沿いの家やセブンイレブンからの車の出入りが多く危険。	無	安:歩道にストップマークを設置済。
9	広瀬台	赤田池公園東側交差点	スピードを抱いたまま通る車が多く横断歩道を渡る子どもが危険。	無	西:警戒活動等の実施
10	中山台	高塚橋中山台交差点	橋を渡って学校側へ向かう道路は信号がなくて危険	無	安:令和4年8月31日現場確認看板劣化なし。一時停止標識あり。公園の植え込み伐採地域活性課に依頼済み。 地:町道に関しては適宜草刈りを実施
11	広瀬台	ジョンソンから広瀬台公園への交差点	車両が減速せずに通るので危険。	無	安:劣化した看板を更新済。
12	中山台	旧イオン跡南側道路	車両がよく通るので危険。	無	西:警戒活動等の実施 ま:点検対象とするか会議で決定
13	中山台	中山台2丁目道路	車両がスピードを出して通るので危険。	無	安:令和5年1月10日「住宅地内最徐行」看板設置。
14	高塚台	天理王寺線新西山橋東詰交差点西側	信号を避けて抜け道になっており危険。	無	安:現場確認したが、写真の場所と西山橋東詰交差点が広範囲なので危険箇所が確認できず。

No.	地区名	箇所名	現状	合同 点検 有無	対処(R5年1月時点)
15	広瀬台	広瀬台1丁目12番地 6交差点	緩やかなカーブで死角 になっており車両 がスピードが出そうな 道路なので危険。	有	安:令和4年度「通学路注意」看板設置済
16	広瀬台	広瀬台2丁目11-10交 差点	既設安全対策の改修 及び新設	有	ま:令和4年度にて対策工事実施済み (カラー舗装(横断帯)緑, 路面標示補修, 区画線補修, ボラード設置) 安:令和4年9月29日「学童注意」×2、「スピード落とせ」、「通学路注意」×3、ストップ マーク設置。
17	広瀬台	広瀬台1丁目12-6交 差点	既設安全対策の改修	有	ま:引き続き現状を経過観察。