

令和5年度 通学路対策箇所一覧

「討議内容及び結果」欄の表記について
各表記は以下のとおりです。

- ・「長」：会長
- ・「警」：西和警察署
- ・「高」：県高田土木事務所
- ・「ま」：町まちづくり推進課
- ・「安」：安心安全推進課
- ・「P」：PTA

校区	No.	地区名	箇所名	現状	合同 点検 有無	対処 (令和6年1月末時点。見込む。)	現場イメージ図
一小	1	緑ヶ丘	ディアス夢み台西側	道路脇の草が繁茂し、境界が認識しづらい。路面の凹凸。	無	ま：地域活性課より年2回除草。路面は要注意箇所として経過を観察し、損傷具合に応じて舗装を随時実施予定。	<p>緑ヶ丘 Before After まちづくり推進課 一小No.1</p>
一小	2	緑ヶ丘	ディアス夢み台～近鉄田原本線踏切間	登校時進入禁止に関わらず、スピードを出して通る車両が多数。カーブミラーも劣化しており、角度も見づらい。	無	ま：R6以降、交通量を見て対応予定。 安：R5.9啓発看板「スピード落とせ」設置済。	<p>緑ヶ丘 Before After 安心安全推進課 一小No.2</p>
一小	3	緑ヶ丘	河合大和高田線 豆山の郷交差点付近	歩道幅が狭小。路面の凹凸。途中、ガードレールのない高低差2m程の区間があり落下の恐れ。	無	高：R6以降、転落防止柵を設置予定。	<p>緑ヶ丘 Before After 高田土木事務所 一小No.3</p>
一小	4	緑ヶ丘	一小玄関口～近鉄田原本線踏切間	道路面のひび割れ及び凹凸。	無	ま：令和6年度路面性状調査を基に策定予定の修繕計画に基づき、令和7年度以降、優先度の高い路線について舗装修繕を実施予定。	<p>緑ヶ丘 Before After まちづくり推進課 一小No.4</p>
一小	5	穴間1	天理王寺線 新西山橋東詰交差点	交通量が多く、減速せずに右左折する車両も多い。	無	警：調査中。渋滞発生の懸念と歩行者量から判断して現状維持が望ましい。	<p>穴間1 Before After 西和警察署 一小No.5</p>
一小	6	穴間3	長林寺北の民家	民家のトタンの剥離。	無	住人により補修済。	<p>穴間3 Before After 一小No.6</p>
一小	7	穴間3	素戔鳴神社西側道路	雑草の繁茂による道幅の狭小。路面の陥没。	無	ま：地域活性課より除草、路面の陥没部分の補修済。	<p>穴間3 Before After まちづくり推進課 一小No.7</p>

「討議内容及び結果」欄の表記について

各表記は以下のとおりです。

- ・「長」：会長
- ・「警」：西和警察署
- ・「高」：県高田土木事務所
- ・「ま」：町まちづくり推進課
- ・「安」：安心安全推進課
- ・「P」：PTA

校区	No.	地区名	箇所名	現状	合同点検有無	対処 (令和6年1月末時点。見込含む。)	現場イメージ図
一小	8	穴間3	天理王寺線高架の登り道	雑草の繁茂による道幅の狭小。	無	高：毎年、除草工事の対象範囲としており、継続予定。	
一小	9	穴間3	天理王寺線 洋国開発 側前	雑草の繁茂による道幅の狭小。	無	高：毎年、除草工事の対象範囲としており、継続予定。 安：R5.9啓発看板設置「スピード落とせ」・「通学路注意」設置済。	
一小	10	山坊	河合大和高田線 サンモールあさひ交差点	下校の信号待ち時、児童が歩道からはみ出している。	無	教：青パト時見守り実施。はみ出しは概ねないものの、定期的な見守りを継続。	
一小	11	山坊	口中原橋西（おみち本部前）	おみち本部南の歩道から佐味田川沿道間の道路横断が危険。	無	警：横断歩道について、歩行者溜まりがなく交通量が少ないため設置不可。 安：R5.10啓発看板設置「横断歩行者注意」設置済。	
一小	12	山坊	中橋東交差点	横断旗の旗部分がない（棒のみ）。	無	安：R5.9横断旗ケース、横断旗を設置済。	
一小	13	泉台	西名阪自動車道上り沿道 平山橋付近	通学時の交通量が多い。飛び出し坊やの劣化。	有	ま：R6以降、（国庫補助等の財源確保の上）橋出口北側を町有化し歩道だまりの設置を検討。 安：R5.8飛び出し君取替済。	
一小	14	泉台	泉台集会所西側道路	北側から坂道を上る車両が多い。坂道のためスピードが出やすい。	無	安：R5.10電柱幕「飛び出し注意」設置済。	

「討議内容及び結果」欄の表記について

各表記は以下のとおりです。

- ・「長」：会長
- ・「警」：西和警察署
- ・「高」：県高田土木事務所
- ・「ま」：町まちづくり推進課
- ・「安」：安心安全推進課
- ・「P」：PTA

校区	No.	地区名	箇所名	現状	合同点検有無	対処 (令和6年1月末時点。見込含む。)	現場イメージ図
一小	15	泉台	泉台借地公園東側S字カーブ	カーブの連続に関わらず減速をしない車両が多数。	有	(安：過去に4カ所啓発看板を設置済。) 9月の合同点検結果に従い、現状維持。	
一小	16	泉台	泉台借地公園東側S字カーブの北	カーブの連続に関わらず減速をしない車両が多数。	有	(安：過去に4カ所啓発看板を設置済。) 9月の合同点検結果に従い、現状維持。	
一小	17	佐味田	桜井田原本王寺線 佐味田橋西側T字交差点	交通量が多く、信号無視や急停止する車両が多数。	有	警：信号切換のタイミングを調整済。経過観察中。 高：歩道脇の高木枝払い及び植樹柵の除草を完了済。交差点内の消えかけた区画線の工事を年度内に実施予定。	
一小	18	佐味田	河合大和高田線 池田池交差点	横断歩道が南一箇所にしかななく、横断が危険。	有	警：調査中。 高：横断歩道の設置の際には切り下げを検討。 ま：R6以降、指導線設置を検討。	
一小	19	西穴間	ゲンジ坂公園南交差点	とびだしの懸念。	無	安：R5.10啓発看板「飛び出し注意」2枚設置済。	
一小	20	西穴間	訪問介護センターきぼう前T字交差点	出会頭の接触事故の懸念。	無	安：R5.10啓発看板「注意この先交差点」設置済。	
一小	21	市場	安田石材店南交差点	通行車両が多く児童の待機場所が狭い。	無	ま：ポストコーン設置済。 安：R5.10啓発看板「通学路注意」「横断歩行者に注意」設置済。	

「討議内容及び結果」欄の表記について

各表記は以下のとおりです。

- ・「長」：会長
- ・「警」：西和警察署
- ・「高」：県高田土木事務所
- ・「ま」：町まちづくり推進課
- ・「安」：安心安全推進課
- ・「P」：PTA

校区	No.	地区名	箇所名	現状	合同 点検 有無	対処 (令和6年1月末時点。見込含む。)	現場イメージ図
一小	22	城古	城古老人憩の家前横断歩道	横断歩道塗装が消失している。	無	警：来年度、再塗装予定。	
一小	23	城古	城古児童公園北①	カーブで見通しが悪い。	無	安：R5.10啓発看板「通学路注意」設置済。	
一小	24	城古	城古児童公園北②	カーブで見通しが悪い。	無	安：R5.10啓発看板「住宅地最徐行」設置済。	
一小	25	長楽	つげもと(峠)南下 不毛田川沿道T字路	交通量が多く、見通しが悪い。	無	安：令和5年度、啓発看板枚数に余裕があれば設置予定。	
一小	26	池部	河合町商工会館西 貸ガレージ西脇 路地	路地からの出会頭の接触を懸念。	無	ま：カーブミラーには死角がある上、設置により安全を過信しかえって危険度が増す可能性があることから、現状維持。 安：R5.8啓発看板「飛び出し注意」2枚設置済。	
一小	27	西穴間	奥池駐車場南路地	路面の凹凸。	無	ま：令和6年度路面性状調査を基に策定予定の修繕計画に基づき、令和7年度以降、優先度の高い路線について舗装修繕を実施予定。	
一小	28	西穴間	奥池駐車場南路地南下T字路	側溝に躓きやすい。	無	ま：住人と協議し鉄板設置済。	

「討議内容及び結果」欄の表記について

各表記は以下のとおりです。

- ・「長」：会長
- ・「警」：西和警察署
- ・「高」：県高田土木事務所
- ・「ま」：町まちづくり推進課
- ・「安」：安心安全推進課
- ・「P」：PTA

校区	No.	地区名	箇所名	現状	合同 点検 有無	対処 (令和6年1月末時点。見込含む。)	現場イメージ図
一小	29	西穴間	(旧)西穴間児童公園北側	路面の凹凸。	無	ま：路面の損傷具合を経過観察。現状維持。	 <p>西穴間 一小No.29</p>
一小	30	西穴間	屯所東側墓地前	側溝に躓きやすい。	無	ま：地域活性課より除草済。	 <p>西穴間 一小No.30</p>
一小	31	穴間	歩行者用道路南口	側溝への落下の懸念。	無	ま：「側溝には注意しなければならない」という教育・学習も兼ねて現状維持。	 <p>穴間 一小No.31-34</p>
一小	32	穴間	河合大和高田線沿い南北路地①	側溝への落下の懸念。	無	ま：「側溝には注意しなければならない」という教育・学習も兼ねて現状維持。	 <p>穴間 一小No.31-34</p>
一小	33	穴間	河合大和高田線沿い南北路地②	側溝への落下の懸念。	無	ま：「側溝には注意しなければならない」という教育・学習も兼ねて現状維持。	 <p>穴間 一小No.31-34</p>
一小	34	穴間	河合大和高田線沿い南北路地③	側溝への落下の懸念。	無	ま：「側溝には注意しなければならない」という教育・学習も兼ねて現状維持。	 <p>穴間 一小No.31-34</p>
二小	1	星和台	二小東側交差点	平日通学時の特に児童が多くなる時間に、通行車両（通行許可証有）が多い。	無	学校長より教員へ指導済。	 <p>星和台 二小No.1</p>

「討議内容及び結果」欄の表記について

各表記は以下のとおりです。

- ・「長」：会長
- ・「警」：西和警察署
- ・「高」：県高田土木事務所
- ・「ま」：町まちづくり推進課
- ・「安」：安心安全推進課
- ・「P」：PTA

校区	No.	地区名	箇所名	現状	合同 点検 有無	対処 (令和6年1月末時点。見込含む。)	現場イメージ図
二小	2	広瀬台	赤田池東側交差点	車速の高い車両が多い。	有	ま：R6ゼブラゾーンの拡大、区画線の明瞭化、ポストコーンの設置を予定。地域活性化課より、東側路地の街路樹剪定済。 警：まちづくり推と協同する。 安：R5.9ストップマーク設置済。	<p>二小No.2</p>
二小	3	高塚台	河合交番西側T字路	東西に坂道になっており、車両と歩行者・自転車との出合頭事故を懸念。	有	ま：来年度、自転車の減速を促すポストコーン設置予定。 安：R5.10ストップマーク・啓発看板「歩行者注意」「自転車スピード落とせ」設置済。	<p>二小No.3</p>
二小	4	高塚台	ぶんど整骨院東側交差点	車止め数が少なく傾いている。児童の信号待ちで群がることあり危険。	有	ま：強固な車止めに更新済。 安：R5.10啓発看板「通学路注意」設置済。	<p>二小No.4</p>
二小	5	高塚台	大城橋南詰交差点	西側には車止めがあるが、東側にはない。	有	高：西側同様の横断防止柵を検討。	<p>二小No.5</p>
二小	6	中山台	中山台1・2丁目交差点	注意喚起標示が有るにも関わらず、止まらない車両が多い。	有	警：交差点西側の横断歩道追加設置については、横断する児童数が数名であり、南より左折西進する車両も（路面標示等の影響から）一定の減速があったことから、必要性は低いと判断。 ま：カーブミラー柱の反射シールを貼替済。 安：R5.10飛び出し君設置済。	<p>二小No.6</p>
二小	7	高塚台	高塚台郵便局東側駐車場	旧研修施設前の駐車場が拡大し車両の出入が多くなっており、歩行者等との接触を懸念。	有	ま：車止め設置済。 安：R5.9ストップマーク、啓発看板「通学路注意」設置済。 郵便局員による下校の見守りを実施中。	<p>二小No.7</p>
二小	8	星和台	河合第二小・中学校給食調理場出入口	出入りの際、見通しが悪く危険。	無	教：常時通行する給食調理員へ聞き取りし、カーブミラー等の設置は不要と判断。一小No26同様、設置により油断が生じる方がかえって危険と考えられる。	<p>二小No.8</p>